

CACEM S.r.l.

Sede legale : Via Stradello, 35 - Ravenna

Cod.Modulo Mod-102 Rev 04

Dichiarazione di Prestazione N° 8

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011
Regolamento Delegato 574/2014

1. Codice univoco del prodotto : 6 : Nome commerciale : Brecciolino N.2

2. Uso previsto : *Produzione di Conglomerati Bituminosi per usi stradali e/o aeroportuali. Norma UNI EN 13043*

3. Fabbricante **CACEM S.r.l.** Sede legale : Via Stradello, 35 - Ravenna
Sede Operativa : Via Vetrinelle - Loc. Morrone SS Cosma e Damiani (LT)

4. Mandatario NA

5. Sistema di Valutazione delle Prestazioni 2+

6a.

Norma Armonizzata : **EN 13043**

Organismo notificato n. : **0925 Tecnoprove S.r.l.** con sede in Via dell'Industria, n. 6 – 72017 Ostuni (BR)

6b. Valutazione Tecnica Europea NA

7. Prestazioni Dichiarate

Caratteristica	Prestazione	Norma Armonizzata
Designazione Granulometrica d/D	11,2/22,4	UNI EN 13043
Affinità ai leganti bituminosi	>= 96	UNI EN 13043
Assorbimento d'acqua del granulo	Wa24-1	UNI EN 13043
Categoria Granulometrica	Gc90/15	UNI EN 13043
Contenuto di fini	f-,5	UNI EN 13043
Durabilità agli agenti atmosferici	NPD	UNI EN 13043
Equivalente in Sabbia	NPD	UNI EN 13043
Indice di appiattimento	FI-15	UNI EN 13043
Indice di forma	SI-15	UNI EN 13043
Massa volumica del granulo ssa	2,65 Mg/m ³ ± 0,05	UNI EN 13043
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	UNI EN 13043
Resistenza all'usura - Micro Deval	Mde-25	UNI EN 13043
Resistenza alla Abrasione	AAV-27	UNI EN 13043
Resistenza alla Frammentazione - Los Angeles		UNI EN 13043
Resistenza alla Levigabilità	PSV-68	UNI EN 13043
Valore di Blu	NPD	UNI EN 13043

8. La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alla prestazione all'insieme delle prestazioni dichiarate, sulla base dei risultati di cui al prodotto tipo del .

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011,

CACEM S.r.l.

Sede legale : Via Stradello, 35 - Ravenna

Cod.Modulo Mod-102 Rev 04

sotto la sua responsabilità del fabbricante sopra identificato

Direzione

Maddaloni lun 13 gen 25